

「[https://www.sibata.co.jp/repairs/repair\\_funjinp5/](https://www.sibata.co.jp/repairs/repair_funjinp5/)」よりメーカーご案内抜粋

### デジタル粉じん計 LD-2 型/PDS-2 型 修理中止のご案内

2017 年 12 月 1 日

下記製品につきましては生産終了後、長年経過し、修理用部品の入手が困難となってまいりました。つきましては誠に勝手ではございますが修理対応を終了させていただきます。何卒よろしくご理解賜りますようお願いいたします。

今後は、後継機種である LD-6N2 型への買い替えをご検討いただけますようお願い申し上げます。なお、修理中止後も修理することなく較正が可能な場合については、機種毎に定められている該当する較正機関（公益社団法人日本作業環境測定協会、公益財団法人日本建築衛生管理センター及び当社）で、較正を従来通り受けられます。

#### 記

実施時期：

2018 年 3 月 31 日まで

該当機種：

LD-2 型、HCR-2 型、PDS-2 型

（IES-3000 型搭載の LD-2 型も含まれます）

修理中止該当機種

後継機種

LD-2 型

HCR-2 型

PDS-2 型

[LD-6N2 型](#)



LD-2 型、HCR-2 型



PDS-2 型

柴田科学株式会社  
営業部